



Reinigungsempfehlung für LKW-Planen (ohne Digitaldruck)

1. Reinigungsverfahren

Schritt 1 | Abspülen des Oberflächenschmutzes mit kaltem oder warmen Wasser.

Schritt 2 | Die für die jeweilige Schmutzart empfohlene Menge Reinigungsmittel auftragen. Auftragen des Reinigers entweder durch Sprühung oder mit einem Tuch. Nach der Einwirkzeit von bis zu 5 Minuten mit einem Tuch abwischen.

Schritt 3 | Abspülen des Schmutzes und des Reinigungsmittels mit klarem kaltem oder warmen Wasser. Anschließend feuchte Flächen mit einem Tuch trocknen.

Gereinigte Flächen nicht an der Luft trocknen lassen! Rückstände des Reinigungsmittels können zu Verfärbungen führen.

Die Oberfläche nie überhitzen.

2. Reinigungsmittel

Bitte beachten Sie |

Grundsätzlich keine lösungsmittelhaltigen und stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden.